

Virksomhedens navn	Kølersmeden
Virksomhedens adresse	Sleipnørsvej 17, 4100 Ringsted
Virksomheden CVR nr.	26936837
Dato for tilsyn	den 1 april 2016
Baggrunden for tilsynet  (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Der er tale om et basistilsyn
Karakteren af virksomheden  (kort beskrivelse af virksomheden)	Virksomheden er en A 52. "Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget er mindre end 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er mindre end 6 kg pr. time, bortset fra anlæg der er omfattet af 6.7 (bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen) <sup>1</sup>
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med miljøforholdene på virksomheden i forhold til opbevaringsanlæg, produktion og generelle miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser ved tilsynet.
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol.	Der er ingen krav om indberetninger.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015