

Bilag 1 Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	VVS Ingo Olsen Aps
Virksomhedens adresse	Vibevej 20, 4100 Ringsted
Virksomheden CVR nr.	26624797
Dato for tilsyn	28. januar 2016
Baggrunden for tilsynet (Basistilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Der er tale om et basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Der er tale om en virksomhed kategoriseret som A53, Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ²
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med miljøforholdene på virksomheden i forhold til opbevaringsanlæg, produktion og generelle miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser ved tilsynet.
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol.	Der er ingen egenkontrol på virksomheden.